

図番	品番	必要数	定価(税別)	1台分
-	PF85K-1005	1	¥35,200	¥35,200
-	PF85K-1006	1	¥35,200	¥35,200
1	PFF85-501	2	¥4,500	¥9,000
1	PFF85-501G	2	¥9,800	¥19,600
2	PFF85-502	2	¥5,800	¥11,600
2	PFF85-502G-5	2	¥11,900	¥23,800
3	PFF85-503-22	2	¥3,300	¥6,600
3	PFF85-503-22.5	2	¥3,300	¥6,600
3	PFF85-503-24	2	-	-
4	PFF85-504	1	¥3,300	¥3,300
4	PFF85-504P	1	¥4,700	¥4,700
4	PFF85-504R	1	¥4,700	¥4,700
4	PFF85-704	1	¥4,700	¥4,700
4	PFF85-704P	1	¥4,700	¥4,700
4	PFF85-704R	1	¥4,700	¥4,700
5	PFF85-505	1	¥4,300	¥4,300
8	PFR85-508	2	¥4,000	¥8,000
9	PFR85-509	2	¥3,500	¥7,000
10	PFR85-510	2	¥3,500	¥7,000
11	PFR85-511	2	¥4,300	¥8,600
12	PFR85-512	2	¥4,300	¥8,600
13	PFR85-513	2	¥3,500	¥7,000
14	PFR85-514	2	¥3,500	¥7,000
15	PFR85-515-18.5	2	¥3,500	¥7,000
15	PFR85-515-20.5	2	¥3,500	¥7,000
15	PFR85-515-20.7	2	-	-
24	PFR85-524	1	¥5,900	¥5,900
25	PFR85-525	2	¥5,400	¥10,800
27	PFR85-527	2	¥8,000	¥16,000
28	PFR85-528	2	¥8,000	¥16,000
31	PFF85-531	1	¥6,300	¥6,300
31	PFF85-532	1	¥6,300	¥6,300

PF85K-1005、PF85K-1006は複数の部品が同梱されています。	
PFK85K-1005	PF85K-1006
PFF85-501	PFF85-501
PFF85-502	PFF85-502
PFF85-504	PFF85-504
PFF85-505	PFF85-505
PFR85-508	PFR85-508


BLK定価	1台分
-	-
-	-
¥4,900	¥9,800
¥10,700	¥21,400
¥6,400	¥12,800
¥14,300	¥28,600
¥3,600	¥7,200
¥3,600	¥7,200
¥3,600	¥7,200
¥5,100	¥5,100
-	-
-	-
¥5,100	¥5,100
-	-
-	-
¥4,700	¥4,700
¥4,400	¥8,800
¥3,500	¥7,000
¥3,500	¥7,000
¥4,300	¥8,600
¥4,300	¥8,600
¥3,500	¥7,000
¥3,500	¥7,000
-	-
¥3,900	¥7,800
¥3,900	¥7,800
¥6,500	¥6,500
¥6,000	¥12,000
¥8,000	¥16,000
¥8,000	¥16,000
¥6,900	¥6,900
¥6,900	¥6,900

【注意事項】

- ・PFF85-501Gはキャンバー角が ±0.5° の範囲で調整可能です。調整なしのタイプは FF85-501 になります。
- ・PFF85-502G-5は1° キャスター角が増加し、アンチリフト特性が付加します。また取付にはブラケットごと交換をします。キャスター角が必要ない場合はPFF85-502を使用して下さい。こちらはブッシュのみです。
- ・PFF85-504は、2008年中期以前のモデルに適合しますが、ブッシュを確認して適切なものを選んでください。
- ・PFF85-704は、2008年中期以降のモデルに適合しますが、ブッシュを確認して適切なものを選んでください。
- ・PFR85-524、PFR85-525、PFR85-527、PFR85-528、は4WD仕様のみ取り付けられます。
- ・PFF85-531は元のブッシュの空隙を埋めるように設計されたインサートです。

このマウントは、2.0 FSi、2.0 TFSi、2.0 GTi、2.0 Turbo&V6 3.2&3.6エンジンに使用できます。
図をご参照いただき、お客様の現車に合うものをご利用ください。

- ・PFF85-531は、TTRSモデルに適合しない



純正部品とPFF85-502Gの比較