



図番	品番	必要数	定価(税別)	1台分
2	PFF57-802	2	¥14,300	¥28,600
3	PFF57-801	2	¥15,200	¥30,400
5	PFF57-502	2	¥5,500	¥11,000
6	PFF57-503	2	¥4,800	¥9,600
7	PFR57-507	2	¥4,300	¥8,600
8	PFR57-508	4	¥4,800	¥19,200
8	PFR57-509	4	¥4,800	¥19,200
8	PFR57-1508	4	¥5,100	¥20,400
9	PFR57-509	4	¥4,800	¥19,200
9	PFR57-1509	4	¥5,100	¥20,400
10	PFR57-510-19	2	¥3,300	¥6,600
10	PFR57-510-20	2	¥3,300	¥6,600
10	PFR57-510-22	2	¥3,300	¥6,600
30	PFR57-530	1	¥5,700	¥5,700
30	PFR57-531	1	¥5,700	¥5,700

BLK定価	1台分
¥14,300	¥28,600
¥15,200	¥30,400
¥6,100	¥12,200
¥4,800	¥9,600
¥4,300	¥8,600
¥4,800	¥19,200
¥4,800	¥19,200
¥5,100	¥20,400
¥4,800	¥19,200
¥5,100	¥20,400
¥3,600	¥7,200
¥3,600	¥7,200
-	-
¥5,700	¥5,700
¥5,700	¥5,700

【注意事項】

- ・2006年以前モデルのリアアップライトにはサポートラグの無いタイプが存在します。その場合、アウターブッシュ“PFR57-508”4個、インナーブッシュ“PFR57-509”4個を使用します。サポートラグがある場合、“PFR57-509”8個を使用します。
- ・PFR57-531は、996と997のツインギアボックスのブラケット(OEM部品番号99737503303)が搭載されている車両に取り付けられます。代表的な車両として、3.6&3.8、ティプトロニックモデル、ターボモデル、マニュアルティプトロニックのGT2>3。
- ・PFR57-530は、シングルギアボックスブッシュ(OEM部品番号99637505505)が搭載されている車両に取り付けられます。代表的な車両として、3.4モデル、3.6と3.8のマニュアルモデル(ターボモデルのGT2>3は除く)。997の第二世代(後期)モデルには取り付けられません。



PFR57-508



PFR57-509



PFR57-530



OEM part number:99737503303
(Diagram reference No.30)



OEM part number:99637505505
(Diagram reference No.30)